

# Porsche Carrera Cup France 2022


## Note Technique 10/2022

Chers tous,

Veillez trouver ci-dessous la note technique 10/2022 applicable à votre Porsche 992 GT3 Cup. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

### EMBASE DE LEST

Porsche Motorsport vous informe que le numéro de lot de l'embase de lest doit être contrôlé avant la prochaine utilisation de votre Porsche 992 GT3 Cup.



Les embases (ref. 9F1 882 378) des lots :

- 12M2020
- 02M2021
- 03M2021

ne doivent pas recevoir plus de 40kg de lest et doivent être mises hors d'usage dès que possible.

En effet, de potentiels défauts de soudure au niveau des points de fixation arrière nécessitent de prendre une telle mesure.

De nouvelles embases (9F1 882 378 ou 9F1 882 378A) seront fournies gratuitement en échange d'embases défectueuses, en prenant contact avec le responsable technique de votre championnat.

Si votre véhicule n'est pas engagé en Carrera Cup, de nouvelles embases peuvent être demandées gratuitement auprès de [gt3cup.support@porsche.de](mailto:gt3cup.support@porsche.de), en fournissant le numéro de châssis concerné.

Les embases « 9F1 882 378 » des lots : 08M2021, 09M2021, 10M2021, 11M2021, 12M2021 et 03M2022 ; ainsi que la nouvelle référence « 9F1 882 378A » prochainement disponible, ne sont pas concernées par le défaut mentionné ci-dessus. Elles peuvent continuer à être utilisées normalement et recevoir les lests additionnels ou les équipements en respectant les marquages correspondants.

## BASEPLATE AUXILIARY WEIGHT

Porsche Motorsport informs that the batch number of the auxiliary weight baseplate **MUST** be checked before the Porsche 911 GT3 Cup (992) is used for any further track activities.



Base plates (9F1882378) of batches:

- 12M2020
- 02M2021
- 03M2021

must not be equipped with more than 40 kg and must be withdrawn from use and scrapped as soon as possible.

The reason for this measure is potentially poorly executed weld seams on the rear attachment points.

New base plates (9F1882378 or 9F1882378A) are issued free of charge when returning the defective ones via the series organization. If a vehicle is not registered in any Porsche one-make series, new base plates can be requested and obtained free of charge from [gt3cup.support@porsche.de](mailto:gt3cup.support@porsche.de), stating the chassis number.

Base plates (9F1882378) of batches: "08M2021", "09M2021", "10M2021", "11M2021", "12M2021" and "03M2022" and the soon available new version of part number 9F1882378A are NOT affected by the quality defect mentioned above and can continue to be used without restriction and be equipped with additional weights or equipment according to the respective labeling.