

# Porsche Carrera Cup France 2023

## Note Technique 11/2023

Chers tous,

Veillez trouver ci-dessous la note technique 11/2023 applicable à votre Porsche 992 GT3 Cup.

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

### DECLENCHEMENT EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

Porsche Motorsport vous informe que dans de rares cas et dans des circonstances très particulières, le système d'extincteur automatique peut être rendu inopérant par un défaut dans l'unité de commande.



WARNING

#### DEFAUT DU SYSTEME D'EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

**Le dysfonctionnement d'un composant électronique interne à l'unité de commande, en lien avec une décharge de la pile 9V, peut conduire à un défaut du système d'extincteur automatique dans de rares cas. L'extincteur ne peut alors plus être déclenché en cas de besoin.**

- ▶ Afin d'assurer le fonctionnement du système d'extincteur lorsque le véhicule est en marche, il est recommandé, pour l'instant, de toujours utiliser une batterie 9V neuve (de type lithium) dans le boîtier de commande, juste avant de rouler. Ceci garanti une utilisation jusqu'à 6h. La pile doit alors être remplacée après les 6h de fonctionnement, dans la position « ARM » du bouton de commande présent sur le boîtier.
- ▶ Si aucune pile 9V (de type lithium) n'est disponible avant le roulage, alors la voiture doit être immobilisée jusqu'à ce qu'une nouvelle pile 9V (de type lithium) soit installée.

**Pile recommandée :**



**REMARQUES :**

Le composant interne potentiellement défectueux dans le boîtier de commande, ne peut pas être détecté via la fonction « TEST » de ce dernier.

Seuls les boîtiers de commande ayant un sticker à fond « BLANC » sont concernés.

Veuillez également noter que les boîtiers commandés auprès du service de pièces détachées compétition (sticker à fond « BLANC ») ayant été commandés pour les véhicules MY 2021 et 2022 sont aussi concernés par cette action de maintenance.

Les boîtiers de commande ayant un sticker à fond « ROUGE » ne sont pas concernés par ce dysfonctionnement et peuvent être utilisés sans restriction.

Rep	Référence	Description	Qté par véhicule
1	9F1.980.811.8A	Boîtier de commande	1



**Porsche Motorsport a déjà mis en place une solution à ce défaut, en collaboration avec le fournisseur du boîtier, et travaille avec la plus grande priorité sur la fourniture de nouveaux boîtiers de commande - en gratuité - et ce le plus rapidement possible.**

## IGNITION UNIT FIRE EXTINGUISHER SYSTEM


Porsche Motorsport informs that in isolated cases and under special circumstances, the fire extinguishing system may fail due to abnormalities within the ignition unit of the fire extinguishing system.

### **⚠️ WARNING** FAILURE OF FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

**The failure of an electronic component within the ignition unit of the fire extinguishing system, in connection with a low state of charge of the 9V battery, can lead to a failure of the fire extinguishing system in isolated cases. The fire extinguishing system can therefore not be deployed if necessary.**

- ▶ In order to ensure the function of the fire extinguishing system while the vehicle is in use, it is recommended for the time being to always insert a new 9V battery (lithium type) into the ignition unit of the fire extinguishing system immediately before driving. This enables operation/driving of up to 6 hours. The battery must be replaced after 6 hours in the "ARM" switch position of the ignition unit.
- ▶ If no new 9V battery (lithium type) is available before starting driving, operation of the vehicle **MUST** be suspended until a new 9V battery (lithium type) is installed.

**Recommended battery:**



**NOTE:**

The possible internal component damage of the ignition unit cannot be detected via the test function of the ignition unit.

Only ignition units with "white" stickers are affected.

It should be noted that units purchased from the spare parts department (white sticker) that were ordered for vehicles from model years 2021 & 2022 are also subject to the above-mentioned recommended action.

Ignition units with a red sticker are not affected by the abnormality and can be operated without restrictions.

Pos	Part number	Description	Pcs. Per car
1	9F1.980.811.8A	Ignition unit	1



**Porsche Motorsport has already defined a solution in cooperation with the supplier and is working with highest priority to provide new, free of charge ignition units as quickly as possible.**