

Porsche Carrera Cup France 2024

Note Technique 08/2024

Chers tous,

Veillez trouver ci-dessous la note technique 08/2024 applicable à votre Porsche 992 GT3 Cup.

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT HUILE BV

Porsche Motorsport vous informe que l'intervalle de remplacement de l'huile de boîte de vitesses de votre Porsche 911 GT3 Cup (type 992) est modifié.

Il est désormais recommandé de raccourcir l'intervalle de vidange d'huile BV de 60h à 30h d'utilisation. De plus, si la température de fonctionnement de votre huile de boîte de vitesses dépasse 130°C (seuil de déclenchement de l'alarme au tableau de bord) : l'huile doit alors immédiatement être remplacée, tout comme le filtre.

(voir manuel technique – Section 2.4 Démontage BV / 2.5.15 Filtre à huile, installation)

Liste de pièces

Repère	Référence	Désignation	Qté
1	N 052554C0	Huile BV SAE 75w90	4
2	9F1301519	Filtre à huile	1
3	WHT009630	Joint torique 37x2.5-N	1
4	N 0122991	Circlip 45x1.75 B110	1

CHANGE OF GEARBOX OIL INTERVAL

Porsche Motorsport informs that all Porsche 911 GT3 Cup (992) vehicles must observe a change in the oil change interval of the gearbox.

With immediate effect, it is recommended to shorten the gearbox oil change interval from the original 60 hours to 30 hours.

In addition, when the transmission oil temperature limit of 130°C is exceeded (activation threshold for alarm message in the vehicle display), an oil change including filter replacement must be carried out immediately (Section 2.4 Gearbox disassembly / 2.5.15 Oil filter - installation).

Parts list

Pos	Part number	Description	Qty
1	N 052554C0	Transmission oil SAE 75w90	4
2	9F1301519	Oil filter	1
3	WHT009630	O-ring 37x2.5-N	1
4	N 0122991	Securing ring 45x1.75 B110	1